



VKJA 5545

Terméknformáció – 2010. január



SAAB



Műszaki információ: VKJA 5545 kibővített készlet tartalom



A szakszerű és teljes javítás érdekében az SKF kibővítette a készlet tartalmát a porvédővel és egy zacskó kenőzsírral.

JÁRMŰGYÁRTÓ	MODELL	MOTOR
Saab	9000 Hatchback	2.0 16 turbo, 2.0 16 CS, 2.0 16 ND turbo, 2.0 16 turbo CS
Saab	9000 Hatchback	2.3 16 CS, 2.3 16 CSE, 2.3 16 CSE Eco-Power, 2.3 16 turbo, 2.3 16 turbo CSE, 2.3 16 Aero CS
Saab	9000 Hatchback	3.0 24 V6 CS/CSE
Saab	9000	2.0 16 CD, 2.0 16 turbo CD,
Saab	9000	2.3 16 CD, 2.3 16 CDE, 2.3 16 CDE Eco-Power, 2.3
Saab	9000	3.0 24 V6 CD/CDE

Porvédő



Kenőzsír (90 gr)

VKJA 5545: Kibővített készlet tartalom

A porvédő fő feladata az, hogy megvédje a kerékcsapágyat a víztől és egyéb szennyeződésektől, biztosítva így a hosszabb élettartamát.

A porvédő már fel van szerelve a féltengelycsuklóra annak érdekében, hogy:

- csökkenjen a szervizben a javítási idő;
- megelőzzék a szervizben történő hibás felszerelését.

A féltengelycsuklót meg kell zsírozni. A zacskóban mellékelt 90 gr. kenőzsírt be kell tenni a gumiharangba, így biztosítva a gumiharang és a féltengelycsukló nagyobb élettartamát.

Az SKF készlet tartalmazza az összes alkatrészt amelyek a szakszerű javításhoz szükségesek: a gumiharangot, Seeger-gyűrűt, rövid és hosszú rögzítőszalagot, csavaranyát és a kenőzsíros zacskót.



A szakszerű javítás érdekében a VKJA 5545 féltengelycsukló cseréjekor ne kockáztasson, és cserélje ki az SKF készletben található összes alkatrészt!

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2009

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden előzetes megítélés mellett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

