



# VKM 68001

Műszaki adatlap – 2010. október



Subaru Forester, Impreza, Legacy




**Műszaki információ: VKM 68001**



Új segédberendezés hajtásrendszer alkatrészek beszerelésekor fontos az előírt szíjfeszítési művelet betartása a megfelelő szíjfeszesség elérése érdekében. A Subaru két módszert ajánl, melyek használhatóak az SKF VKM 68001 készlet és a hozzá tartozó VKMV szíj esetében.

Ha szerelőnek rendelkezésére áll egy szíjfeszesség-mérő, akkor avval a szíjakat az 'A' pontokban vizsgálja meg. Ha ilyen mérőberendezés nem elérhető, akkor ehelyett mindkét szíjnál használható az, hogy a 'B' pontokban a szíjak benyomhatóságát ellenőrizzük. Figyelem – mindegyik pontban legalább kétszer-háromszor végezze el a mérést annak érdekében, hogy valós eredményeket kapjon.

Mérés helye	Generátorszíj	Légkondicionáló-szíj
'A' pont (szíjfeszesség-mérő)	490N - 640N	350N - 450N
'B' pont (szíjfeszesség-mérő nélkül)	9mm - 11mm	9mm - 10mm




*Egy tipikus Subaru boxermotor segédberendezés-hajtásának elrendezése*

## Főtengely lengésfojtó (kéttömegű szíjtárcsa)

Az utángyártott 'sport' szíjtárcsákról köztudott, hogy javítják a gépjármű gyorsulását, azonban ennek az árát a motoralkatrészek, úgymint a szíj feszítő- és a vezetőgörgő élettartamcsökkenésében (amit a megnövekedett vibráció okoz) fizethetjük meg. A sport-szíjtárcsák többsége alacsony tömegű, és a harmnikus lengések fojtására alkalmatlan (a szíjtárcsában nincsen gumibetétek). Az ilyen kialakítás növelheti a jármű teljesítményét, de veszélyezteti a főtengely harmonikus lengésekkel kapcsolatos kiegyensúlyozottságát.


Vegye figyelembe, hogy olyan utángyártott sport-szíjtárcsa felszerelése, mely nem felel meg a járműgyártói (OE) előírásoknak, a későbbiekben idő előtti motormeghibásodáshoz vezethet. Az ilyen esetek befolyásolják az alkatrészgaranciát és erről előzetesen tájékoztatni kell az ügyfelet.



*Utángyártott sport-szíjtárcsa vs OE főtengely lengésfojtó*

## Subaru járműgyártói (OE) célszerszámok

A segédberendezések hajtásrendszerének, illetve a főtengely lengésfojtónak a karbantartásakor, javításakor a főtengely rögzítéséhez és forgatásához használja a Subaru OE ST499977400 célszerszámot.



*A célszerszám pontosan illeszkedik az OE lengésfojtóra*

# Az SKF a VKMV szíjak teljes kínálatát nyújtja a Subaruhoz

Nem kell kompromisszumokat kötnie az eltérő szíjhosszak tekintetében, az SKF a járműgyártói (OE) előírásoknak megfelelő pontos szíjhosszúságokat biztosít, melyek tökéletesen illeszkednek az Ön gépjárművéhez. Egy olyan szíj bordáin, mely az OE előírásokhoz képest lazán van felszerelve, extrém hőfejlődés léphet fel. Ez az idő során a szíj anyagának megkeményedését okozhatja, ez pedig a szíj repedezéséhez és csikorgásához vezethet!

Hajtószíj a generátorhoz	Modellek és motorkódok
VKMV 5PK877	Forester EJ205 '98-'02 Impreza EJ20G, EJ205, EJ207 '94-'02
VKMV 5PK882	Forester EJ205, EJ255 '02-'07 Impreza EJ205, EJ207, EJ255 '02-'07 Legacy EJ206, EJ208 '02-'03
VKMV 5PK874	Forester EJ204 '05-'07 Impreza EL154, EJ204 '02-'07 Legacy EJ20Y, EJ255 '05-'09
VKMV 5PK887	Legacy EJ208 '00-'01

Hajtószíj a légkondicionáléhoz	Modellek és motorkódok
VKMV 4PK895	Forester EJ204, EJ205, EJ255 '98-'07 Impreza EL154, EJ20G, EJ204, EJ205, EJ207, EJ255 '94-'07
VKMV 4PK885	Legacy EJ206, EJ208 '02-'03
VKMV 4PK845	Legacy EJ20Y, EJ255 '05-'09

Segédhajtás szíjtárcsa	Modellek és motorkódok
VKM 68001	Forester EJ204, EJ205, EJ255 '98-'07 Impreza EL154, EJ20G, EJ202, EJ205, EJ207, EJ255 '94-'07 Legacy EJ206, EJ208, EJ20Y, EJ255 '02-'09

## VKM 68001



D=70    W=18

© SKF is a registered trademark of the SKF Group.

© SKF Group 2009

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein.

