



# VKPC 95898

Termékinformáció – 2011. március

VKPC 95898



HYUNDAI Elantra, i20, i30, i30 CW Estate  
KIA Carens II, Cerato, CEE'D Hatchback, CEE'D Estate, SOUL



**TOVÁBBFEJLESZTETT JÁRMŰGYÁRTÓI (OE)/SKF KIALAKÍTÁS  
VKPC 95872 felváltva a VKPC 95898-val**



OE #: HYUNDAI / KIA 25100 2B000 felcserélve a 25100-2B700-val.

JÁRMŰGYÁRTÓ	MODELL	MOTOR	MOTORKÓDOK
HYUNDAI	Elantra, i20, i30, i30 CW Estate	1.4, 1.6	G4ED-G, G4GA,
KIA	Carens II, Cerato, CEE'D Hatchback, CEE'D Estate, SOUL	1.4, 1.6	G4FC, G4FA, G4ED

A HYUNDAI a korai modelljei tekintetében megváltoztatta a vízszivattyú kialakítását.

A HYUNDAI leállította a 2000-2006. közötti modelljeihez tartozó régi kivitelű vízszivattyúk (mely megfelel a VKPC 95872-nek) kiszállítását. A HYUNDAI javasolja a régi vízszivattyúk újabb kivitelűre történő cseréjét a szíjtárcsával együtt, mely így biztosítja a szíj megfelelő helyzetét és megvezetését is.

A járműgyártó specifikációinak betartása érdekében annak régebbi modelljeihez az SKF a Hyundai előírásoknak megfelelő vízszivattyúkat szállítja szíjtárcsával együtt.






# VKPC 95898


Termékinformáció – 2011. március

VKPC 95898

## RÉGI KIALAKÍTÁS



## ÚJ KIALAKÍTÁS ✓



## Szíjtárcsa új kialakítása ✓



+



Új szíjtárcsa szükséges a megfelelő szíjhelyzet biztosításához

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2011

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

