



# VKJA 5607

Termékinformáció – 2009. december



Daewoo




**Műszaki információ: VKJA 5607 kibővített készlet tartalom**



A szakszerű és teljes javítás érdekében az SKF kibővítette a készlet tartalmát a porvédővel és egy zacskó kenőzsírral.

| JÁRMŰGYÁRTÓ | MODELL              | MOTOR |
|-------------|---------------------|-------|
| Daewoo      | LANOS Saloon (KLAT) | 1.4   |
| Daewoo      | LANOS Saloon (KLAT) | 1.5   |
| Daewoo      | LANOS (KLAT)        | 1.4   |
| Daewoo      | LANOS (KLAT)        | 1.5   |

Porvédő



Kenőzsír (90 gr)



## VKJA 5607: Kibővített készlet tartalom

A porvédő fő feladata az, hogy megvédje a kerékcsapágyat a víztől és egyéb szennyeződésektől, biztosítva így a hosszabb élettartamát.

A porvédő már fel van szerelve a féltengelycsuklóra annak érdekében, hogy:

- csökkenjen a szervizben a javítási idő;
- megelőzzék a szervizben történő hibás felszerelését.

A féltengelycsuklót meg kell zsírozni. A zacskóban mellékelt 90 gr. kenőzsírt be kell tenni a gumiharangba, így biztosítva a gumiharang és a féltengelycsukló nagyobb élettartamát.

Az SKF készlet tartalmazza az összes alkatrészt amelyek a szakszerű javításhoz szükségesek: a gumiharangot, rövid és hosszú rögzítőszalagot, csavaranyát és a kenőzsíros zacskót.



A szakszerű javítás érdekében a VKJA 5607 féltengelycsukló cseréjekor ne kockáztasson, és cserélje ki az SKF készletben található összes alkatrészt!

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2009

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden előkészítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

