

# VKM 31034

Termékinformáció # 8 - 2009

MOTOR



AUDI A4, A4 Avant, A6, A6 Avant  
VW Passat, Passat Variant



VKM 31034 Beszerelési javaslatok



VKM 31034: OE # 028 903 315 M

JÁRMŰGYÁRTÓ	MODELL	MOTOR	MOTORKÓDOK
AUDI	A4 / A4 Avant (8D2, B5) A6 / A6 Avant (4B, C5)	1.9 TDi , 1.9 TDi Quattro 1.9 TDi	AFF, 1Z, AHH, AHU, AFN, AVG, AFN, AVG
VW	Passat (3B2) Passat variant (3B5)	1.9 TDi , 1.9 TDi Syncro- 4 motion	AHH, AHU, AFN, AVG AHH, AHU, AFN, AVG

A segédberendezések hajtásrendszerének szervizeléskor nagyon fontos a szíjfeszítő és a hajtósíj cseréje. Az SKF az Ön részére a járműgyártóival (OE) megegyező hosszúságú szíjat biztosít (a szíjak külön is rendelhetőek), melyek csökkentik a menetközbeni meghibásodás veszélyét.

A szíjfeszítő (VKM 31034) két részből áll – egy műanyag vezetőgörgőből és egy feszítőrugóból.



Install Confidence

[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)




# VKM 31034

Termékinformáció # 8 - 2009

MOTOR

## VKM 31034 Rendszeráttekintés



A fentebbi ábrán látható az összes segédberendezés (generátor, szervokormány és légkondicionáló) szíjhajtásának vázlata. Emiatt melegen ajánljuk a [járműgyártói \(OE\) szíjhosszal pontosan megegyező](#) szíjak használatát a segédberendezések hajtásrendszerének szervizelésekor!

Install Confidence

[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)



# VKM 31034

Termékinformáció # 8 - 2009

MOTOR

## VKM 31034 Beszerelési utasítások

1) A szíjfeszítő laza állapotban, rögzítőcsap vagy egyéb berendezés nélkül kerül kiszállításra.



2) Szerelje fel a szíjfeszítőt a generátor-tartóbakra – győződjön meg arról, hogy a rögzítőfül a helyes felszerelési helyzetet biztosítja. A rögzítőcsavart 45 Nm nyomatékkal húzza meg



3) Állítsa a szíjfeszítőt a legnagyobb feszítettségű helyzetébe, majd rögzítse itt rögzítőcsappal vagy egyéb szerszámmal.



4) Helyezze fel a szíjat a műanyag vezetőgörgőre, majd távolítsa el a rögzítőcsapot/szerszámot a megfelelő feszítettség eléréséhez.



A szíjhosszúság ekkor nagyon fontos, mivel az határozza meg az egész rendszer feszítettségét. Mindig a járműgyártóival (OE) megegyező hosszúságú szíjat használjon a meghibásodások megelőzése érdekében!

5) A feszítettség ellenőrzéséhez nézze meg a szíjfeszítő megvezető helyzetét (ahogy a képen látható).



**Emlékeztető:** A VKM 31034 szíjfeszítő előírt feszítését a megfelelő szíjhossz biztosítja.



Ezeket a lépéseket különös körültekintéssel kell elvégezni, mivel a rendszerre igen nagy feszítés hat ekkor. A szakszerűtlen szerelés súlyos sérüléshez is vezethet!

Install Confidence

[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)



# VKM 31034

Termékinformáció # 8 - 2009

MOTOR

A professzionális javítás érdekében, amikor cseréli a VKM 31034 feszítőt, ne kockáztasson és cserélje ki az összes kapcsolódó alkatrészt, melyeket az alábbi VKMA készletek tartalmaznak:

Légkondicionálóval	Légkondicionáló nélkül
VKMA _____	VKMA _____
VKMOV 5PK1592 (generátornál)	VKMOV 5PK1592 (generátornál)
VKM 31034 (generátornál)	VKM 31034 (generátornál)
	VKMOV 4PK855 (légk. kompresszornál)
	VKM 31059 (légk. kompresszornál)

A járműgyártói (OE) szíjhossz kulcsfontosságú a jóminőségű javítás és a segédberendezés hajtásrendszer megfelelő teljesítményének biztosításában! A nem megfelelő szíjhossz (rövidebb vagy hosszabb) a teljes segédberendezés hajtásrendszer idő előtti meghibásodásához vezethet.

Használja bizalommal és előzze meg a jövőbeni reklamációkat – a segédberendezés hajtásrendszer szervizeléseinél a teljes VKMA készletet szerelje fel!

Install Confidence

[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)

