



VKMA 05156

Termékinformáció - 2010. szeptember

VKMA 05156



Chevrolet, Daewoo, Opel, Saab, Vauxhall



KÉSZLET INFORMÁCIÓ: A VKMA 05154-et felváltja a VKMA 05156



OE # : Opel / Vauxhall : 16 06 306, 93 185 845

Járműgyártó	Modell	Motor	Motorkódok
Chevrolet/ Daewoo	Lacetti, Nubira	1,8	F18D3/ T18SED
Opel/ Vauxhall	Astra G, Astra H, Combo B, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra Twin Top, Vectra C, Zafira A	1,4/1,6/1,8 - 16V	X14XE/ Z14XE/ X16XEL/ Z16XE/ Z18XE/ X18XE1/ Z16YNG
SAAB	9-3 II	1,8 i	Z18XE

A járműgyártók specifikációit követve az SKF módosította a VKMA 05154 két vezetőgörgőjének kivitelezését (VKM 25152 & VKM 25312).

Az új referenciák a következők:

- KÉSZLET >> A VKMA 05154-et felváltja a VKMA 05156
- VEZETŐGÖRGŐK >> A VKM 25152-t felváltja a VKM 25158
A VKM 25312-t felváltja a VKM 25156



A szíj és a feszítő ugyanaz maradt mint a VKMA 05156-ban.
A speciális beszerelési útmutató a készletben megtalálható.







VKMA 05156

Termékinformáció - 2010. szeptember

Vezetőgörgő régi kialakítás - VKM
25152



Vezetőgörgő új kialakítás - VKM
25158



Vezetőgörgő régi kialakítás - VKM
25312



Vezetőgörgő új kialakítás - VKM
25156



Az új és a régi kialakítás teljes mértékben csereszabatos, így nem léphet fel illeszkedési probléma.

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2010

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

