



VKJA 5574

Termékinformáció – 2010.március



Daihatsu



Műszaki információ: VKJA 5574 kibővített készlet tartalom



A szakszerű és teljes javítás érdekében az SKF kibővítette a készlet tartalmát a porvédővel, sasszeggel és egy zacskó kenőzsírral.

JÁRMŰGYÁRTÓ	MODELL	MOTOR
Daihatsu	MOVE (L6, L9)	0.8
Daihatsu	CUORE II (L80,L81)	0.8 (L80)
Daihatsu	CUORE II (L80, L81)	0.8 (L80)



VKJA 5574: Kibővített készlet tartalom

A porvédő fő feladata az, hogy megvédje a kerékcsapágyat a víztől és egyéb szennyeződésektől, biztosítva így a hosszabb élettartamát.

A porvédő már fel van szerelve a féltengelycsuklóra annak érdekében, hogy:

- csökkenjen a szervizben a javítási idő;
- megelőzzék a szervizben történő hibás felszerelését.

A féltengelycsuklót meg kell zsírozni. A zacskóban mellékelt 90 gr. kenőzsírt be kell tenni a gumiharangba, így biztosítva a gumiharang és a féltengelycsukló nagyobb élettartamát.

Az SKF készlet tartalmazza az összes alkatrészt amelyek a szakszerű javításhoz szükségesek: a gumiharangot, Seeger-gyűrűt, sasszeget, rövid és hosszú rögzítőszalagot, csavaranyát és a kenőzsíros zacskót.



A szakszerű javítás érdekében a VKJA 5574 féltengelycsukló cseréjekor ne kockáztasson, és cserélje ki az SKF készletben található összes alkatrészt!

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2009

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amelyek a jelen információ felhasználásából keletkeztek.

